

Produkt- und Pflegehinweise

Keramik Neolith • Keramik Dekton

Wir empfehlen:

Moderne Oberflächen aus Keramik – eine gute Wahl.

Im Gegensatz zu Naturstein ist bei Keramik keine Versiegelung notwendig. Bei der Herstellung von Keramik werden ausschließlich natürliche Rohstoffe verwendet. Das Material kann daher problemlos recycelt werden. Die MOHS Härte liegt bei 6 bis 8. Die Oberfläche ist hitzebeständig, vergleichbar mit Glas, vollkommen UV-beständig.

- Mikrofasertusch und Glasreiniger entfernen einfachsten Schmutz.
- Intensivreiniger oder ein Universalgrundreiniger für stärkere Verschmutzung.
- Spezialreiniger bei starken Verschmutzungen verfügbar.

Achtung:

- Keramikmesser können Ihre Arbeitsplatte beschädigen. Nutzen Sie keinen Backofenreiniger oder andere Säuren.